


### LEENDA

	Estradas asfaltadas		Ríos
	Camiños ou pistas de terra		Regos
	Servidumes de paso		Canles de drenaxe
	Limite de parcela		Traída de auga particular
	Muro ou tapia		Traída de auga municipal
	Cerume aramado		Tendido de teléfono
	Noiro		Tendido eléctrico de baixa tensión
	Paraxes		Tendido eléctrico de media tensión
	BARRIOS		Tendido eléctrico de alta tensión
	Edificación en ruínas		Limite de Termo Municipal
	Hórreos, Cruceiros		Limite de Parroquia
	Edificacións		Liña limite do núcleo rural

### CLASES DE TERRA

	S.A.U. de Primeira		Monte de Primeira
	S.A.U. de Segunda		Monte de Segunda
	S.A.U. de Terceira		Monte de Terceira
	S.A.U. de Cuarta		Monte de Cuarta
	S.A.U. de Quinta		Monte de Quinta
	S.A.U. de Sexta		Monte de Sexta
	S.A.U. núcleo		Monte núcleo



Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fusu: 29

<b>XUNTA DE GALICIA</b> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural		Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural	
FASE: BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA			
TERMO OU ZONA: BENZA (TRAZO)			
PROVINCIA: A CORUÑA	ESCALA: 1/2.000	POLÍGONO: 5	DATA: DECEMBRO 2017
OBSERVACIÓNS: De parcela 1 a 534. Non existen os predios:		ASISTENCIA TÉCNICA: SIAL INGENIERIA, S.L.	
O DIRECTOR TÉCNICO: José Antonio Portos Mourillo (Enxeñeiro Agrónomo)		A EMPRESA COLABORADORA: Víctor Manuel de la Cruz Vigo (Enxeñeiro Agrónomo)	