





LEND	
	Estradas asfaltadas
	Camiños ou pistas de terra
	Servidumes de paso
	Limite de parcela
	Muro ou tapia
	Cerrume aramado
	Noir
	Paraxes
	Barrios
	Edificación en ruínas
	Hórreos, Cruceiros
	Edificacións
	Ríos
	Regos
	Canles de drenaxe
	Traída de auga particular
	Traída de auga municipal
	Tendido de teléfono
	Tendido eléctrico de baixa tensión
	Tendido eléctrico de media tensión
	Tendido eléctrico de alta tensión
	Limite de Termo Municipal
	Limite de Parroquia

CLASES DE TERRA	
	S.A.U. de Primeira
	S.A.U. de Segunda
	S.A.U. de Terceira
	S.A.U. de Cuarta
	S.A.U. de Quinta
	S.A.U. de Sexta
	S.A.U. núcleo
	Monte de Primeira
	Monte de Segunda
	Monte de Terceira
	Monte de Cuarta
	Monte de Quinta
	Monte de Sexta
	Monte núcleo



Coordenadas U.T.M. ETRS89, Fuso: 29

FASE:

BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA

TERMO OU ZONA:

BENZA (TRAZO)

PROVINCIA:

ESCALA:

POLIGONO:

DATA:

ASISTENCIA TÉCNICA:

A CORUÑA

1/2.000

3

DECEMBRO 2017

SIAL INGENIERIA, S.L.

OBSERVACIÓNS: Do parcelo 1 a 868.
Non existen as parcelas: 23, 24, 27, 28, 29, 208, 209, 210, 211, 241, 550, 551, 555, 557, 558 e 827.

O DIRECTOR TÉCNICO:

A EMPRESA COLABORADORA:

José Antonio Portas Mourillo
(Enxeñeiro Agrónomo)

Víctor Manuel de la Cruz Vigo
(Enxeñeiro Agrónomo)