


### LENDAS

	Estradas asfaltadas		Ríos
	Camiños ou pistas de terra		Regos
	Servidumes de paso		Canles de drenaxe
	Límite de parcela		Traída de auga particular
	Muro ou tapia		Traída de auga municipal
	Cerume aramado		Tendido de teléfono
	Noiro		Tendido eléctrico de baixa tensión
	Paraxes		Tendido eléctrico de media tensión
	BARRIOS		Tendido eléctrico de alta tensión
	Edificación en ruínas		Límite de Termo Municipal
	Hórreos, Cruceiros		Límite de Parroquia
	Edificacións		

### CLASES DE TERRA

	S.A.U. de Primeira		Monte de Primeira
	S.A.U. de Segunda		Monte de Segunda
	S.A.U. de Terceira		Monte de Terceira
	S.A.U. de Cuarta		Monte de Cuarta
	S.A.U. de Quinta		Monte de Quinta
	S.A.U. de Sexta		Monte de Sexta
	S.A.U. núcleo		Monte núcleo



Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fuso: 29

532680  
4762000

534265  
4761700

<b>FASE: BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA</b>			
<b>TERMO OU ZONA: BENZA (TRAZO)</b>			
PROVINCIA:	ESCALA:	POLÍGONO:	DATA:
A CORUÑA	1/2.000	5	DECEMBRO 2017
ASISTENCIA TÉCNICA:		SIAL INGENIERÍA, S.L.	
OBSERVACIÓN: Da parcela 1 a 534. Non existen as parcelas: da 378 a 387, da 398 a 404.			
O DIRECTOR TÉCNICO:		A EMPRESA COLABORADORA:	
José Antonio Portas Mourifo (Enxeñeiro Agrónomo)		Víctor Manuel de la Cruz Vigo (Enxeñeiro Agrónomo)	