





LEENDA	
	Estradas asfaltadas
	Camíños ou pistas de terra
	Servidumes de paso
	Limite de parcela
	Muro ou tapia
	Cerrume aramado
	Noir
	Paraxes
	Barrios
	Edificación en ruínas
	Hórreos. Cruceiros
	Edificacións
	Ríos
	Regos
	Canles de drenaxe
	Tralida de auga particular
	Tralida de auga municipal
	Tendido de teléfono
	Tendido eléctrico de baixa tensión
	Tendido eléctrico de media tensión
	Tendido eléctrico de alta tensión
	Limite de Termo Municipal
	Limite de Parroquia

CLASES DE TERRA	
	S.A.U. de Primeira
	S.A.U. de Segunda
	S.A.U. de Terceira
	S.A.U. de Cuarta
	S.A.U. de Quinta
	S.A.U. de Sexta
	S.A.U. núcleo
	Monte de Primeira
	Monte de Segunda
	Monte de Terceira
	Monte de Cuarta
	Monte de Quinta
	Monte de Sexta
	Monte núcleo

DISTRIBUCIÓN POLÍGONOS



Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fusó: 29

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Dirección Xeral
de Desenvolvemento Rural

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural
Europe invests in Rural

FASE:
BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA

TÉRMO OU ZONA:
BENZA (TRAZO)

PROVINCIA: A CORUÑA	ESCALA: 1/2.000	POLÍGONO: 8	DATA: DECEMBRO 2017	ASISTENCIA TÉCNICA: SIAL INGENIERÍA, S.L.
------------------------	--------------------	----------------	------------------------	--

OBSERVACIÓNS: Da parcela 1 ó 488.
Non existen as parcelas: 165, 166, 170, 171, 174, 175, 178, 179, do 452 ó 482,
do 484 ó 506.

O DIRECTOR TÉCNICO: José Antonio Portas Mourillo (Enxeñeiro Agrónomo)	A EMPRESA COLABORADORA: Victor Manuel de la Cruz Vigo (Enxeñeiro Agrónomo)
---	--