


Plano de la zona de Siador (Pontevedra), cuya Concentración fué decretada con fecha de 15 de Julio de 1960, en el que con la denominación de "Zona excluida" se delimita la superficie que se excluye de concentración.

Madrid, Marzo de 1961
El DIRECTOR,



ZONA DE SIADOR — PONTEVEDRA —

ESCALA — 1:10.000
Exclusiones



LEYENDA
— Perimetro del Decreto
- - - Perimetro zona a concentrar