



ANEXO Nº12: MEMORIA AMBIENTAL E LISTAXE DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL



MEMORIA AMBIENTAL E APLICACIÓN DA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

Índice

MEMORIA AMBIENTAL E APLICACIÓN DA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)	1
1. Localización das actuacións.....	2
2. Listaxe de control	3
3. Identificación dos camiños	5
4. Afección a elementos do patrimonio	6
5. Afección á zona de protección do dominio público hidráulico.....	6
6. Plan de Seguimento e Vixilancia Ambiental	45
7. Matriz da Declaración de Impacto Ambiental	46



1. Localización das actuacións

SITUACIÓN DOS CAMIÑOS						
CAMIÑO	LONX.	NOVA APERTURA	COORDENADAS INICIO		COORDENADAS FIN	
	ml	ml	X	Y	X	Y
C12 (tramo I)	403,94	403,94	521194,641	4709732,630	521127,116	4709821,228
C12 (Tramo II)	199,32	199,32	521181,922	4709653,321	521014,840	4709699,727
C13	220,67	220,67	521335,148	4709716,712	521215,552	4709544,212
C14	363,43	363,43	520926,303	4709655,455	520642,185	4709491,550
C18 (tramo I)	533,47	533,47	520527,082	4710409,530	520643,517	4709956,678
C18 (tramo II)	55,75	55,75	520279,516	4709493,796	520310,745	4709539,097
C18.1	24,69	24,69	520678,436	4710238,058	520668,317	4710215,546
C19	89,64	89,64	520661,185	4710360,043	520588,769	4710308,806
C21	611,45	611,45	520730,309	4711205,624	520939,164	4710714,744
C22	236,55	236,55	520743,855	4711248,343	520748,017	4711036,032
C37	177,83	177,83	520145,760	4712085,699	520298,198	4711994,392
C38	368,21	368,21	522403,321	4712948,517	522737,122	4712865,279
C46	273,82	273,82	522824,339	4711844,892	522733,134	4712085,240
C47 (tramo I)	460,00	460,00	522965,823	4712089,185	522750,021	4711934,259
C47 (tramo II)			522836,020	4712203,918	522941,735	4712072,387
C50	303,41	303,41	523498,279	4713459,358	523379,416	4713198,369
C52	157,59	157,59	523860,878	4713220,723	523797,686	4713078,586
C55	356,91	356,91	523905,018	4712736,044	523591,693	4712784,684
C56	277,36	277,36	523588,746	4712697,255	523807,387	4712554,818
C56.1	47,61	47,61	523710,414	4712544,837	523684,500	4712583,399
C60	312,78	312,78	524745,611	4712320,147	524462,270	4712421,929
C60.1	126,47	126,47	524422,920	4712290,753	524498,354	4712392,258
C60.2	139,37	139,37	524516,484	4712228,394	524589,406	4712345,785
C61	332,22	332,22	524858,646	4712204,389	525038,585	4712371,819
C71	387,30	387,30	522629,850	4712727,897	522269,901	4712828,353
CA1.16	161,04	161,04	520856,869	4709561,483	520762,880	4709692,218
A1	4.615,00	935,00	523714,000	4712060,000	520102,220	4709420,000
TOTAL	11.235,83	7.555,83				

2. Listaxe de control

CLAVE:

DATA: **maio de 2020**

PROXECTO: PROXECTO DE CAMIÑOS DE SERVIZO E OBRAS NA ZCP DE BAIÓN. 2ª FASE (VILANOVA DE AROUSA-PONTEVEDRA).

CONCELLO: VILANOVA DE AROUSA

PROVINCIA: PONTEVEDRA

ACTUACIÓNS: O presente proxecto ten por obxecto a realización das obras correspondentes á nova rede de camiños rurais, coas obras de fábrica necesarias, dentro da parroquia de Baión.

Na seguinte páxina detállanse nunha listaxe os resultados das comprobacións efectuadas para cada unha das actuacións:

Check Ambiental	¿Ten D.I.A.?	SI
	¿Afecta a Zona Especial Conservación (ZEC)?	NON
	¿Afecta a Zona Especial Protección Aves (ZEPA)?	NON
	¿Afecta a Parque Natural?	NON
	¿Afecta a Parque Nacional?	NON
	¿Afecta a Humidais Protexidos?	NON
	¿Afecta a zona RAMSAR?	NON
	¿Afecta a Paisaxe Protexida?	NON
	¿Afecta a Espazo Natural de Interese Local (ENIL)?	NON
	¿Afecta a Espazo Natural de Interese Privado (EPIN)?	NON
	¿Afecta a Árbores Senlleiras?	NON
	¿Afecta a Formacións Senlleiras?	NON
	¿Afecta a Reserva de Caza?	NON
	¿Afecta a Monumento Natural?	NON
	¿Afecta Hábitats?	SI
	¿Afecta Inventario Humidais de Galicia (IHG)?	NON

Check Cuenca	¿Afecta Cursos de auga Augas de Galicia?	SI
	¿Afecta Cursos de auga CH Duero?	NON
	¿Afecta Cursos de auga CH Cantábrico?	NON
	¿Afecta Cursos de auga CH Miño-Sil?	NON

Check Infraestruturas		
	Competencia Estatal	NON
	Competencia Autonómica	NON
	Competencia Diputación	SI
	Competencia Municipal	SI
	Ferrocarril	NON
	Gasoduto	NON
	Liña Eléctrica/Telefónica	NON
	Traída Aguas	NON

Check Patrimonio	Zonas de Cautela	SI
	Elemento patrimonial definido	SI
	Elemento de reciente aparición	NON
	¿Afecta ao Camiño de Santiago	NON

PRECISA TRAMITACIÓN ANTE O **SERVIZO DE PATRIMONIO NATURAL**?

NON

PRECISA TRAMITACIÓN ANTE A **DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL**?

SI

PRECISA TRAMITACIÓN ANTE ORGANISMO DE CONCA GALICIA COSTA (**AUGAS DE GALICIA**)?

SI

PRECISA TRAMITACIÓN ANTE **CONCELLO**?

SI

PRECISA TRAMITACIÓN ANTE **ESTRADAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA**?

SI

PRECISA TRAMITACIÓN ANTE **ESTRADAS AUTONÓMICAS**?

NON

3. Identificación dos camiños

CARACTERÍSTICAS DOS CAMIÑOS									
CAMIÑO	LONX.	SECCIÓN	ANCHO	NOVA APERTURA	M2 FIRME			UD ENTRONQUE	
	ml	TIPO	EXPL.	ml	FORMIGÓN	REGA ASFÁLTICA	MBC	REGA ASFÁLTICA	MBC
C1								2	
C12 (tramo I)	403,94	II	6	403,94				1	
C12 (Tramo II)	199,32	II	6	199,32					
C13	220,67	II	6	220,67					
C14	363,43	II	6	363,43					
C18 (tramo I)	533,47	II	6	533,47					
C18 (tramo II)	55,75	II	6	55,75					
C18.1	24,69	II	6	24,69					
C19	89,64	II	6	89,64					
C21	611,45	II	6	611,45					
C22	236,55	II	6	236,55					
C3			6					1	
C30			6					1	
C31			6					1	
C32			6					1	
C37	177,83	II	6	177,83					
C38	368,21	II	6	368,21					
C4			6					1	
C42			6					1	
C44			6					1	
C45			6					1	
C46	273,82	II	6	273,82					
C47	460,00	II	6	460,00				1	
C49			6					1	
C50	303,41	II	6	303,41					
C52	157,59	II	6	157,59					
C55	356,91	II	6	356,91					
C56	277,36	II	6	277,36					
C56.1	47,61	II	6	47,61					
C59			6					1	
C60	312,78	II	6	312,78					
C60.1	126,47	II	6	126,47					
C60.2	139,37	II	6	139,37					
C61	332,22	II	6	332,22	1.120,00				
C62			6					1	
C63			6					1	
C64			6					1	
C65			6					2	
C67			6					1	
C68			6					1	
C69			6					2	
C71	387,30	II	6	387,30					
CA1.1			6					2	
CA1.10			6						1
CA1.11			6						1
CA1.12			6						1
CA1.13			6						1
CA1.15			6						1
CA1.16	161,04	II	6	161,04					1
CA1.17			6						1
CA1.3			6						1
CA1.5			6						1
CA1.6			6						1
CA1.7			6						1
CA1.8			6						1
A1	4.615,00	I	8	935,00			28.420,00		
TOTAL	11.235,83			7.555,83	1.120,00	0	28.420,00	25	12

4. Afección a elementos do patrimonio

A continuación expone una relación dos bens culturais sobre os que o proxecto de camiños de servizo produce afección ás súas áreas de protección:

ELEMENTO	OBRA QUE PRODUCE O IMPACTO
CASTRO DE SAN XOAN GA36061009	CAMINO C71 (camiño de nova apertura)
CASTRO DE SAN PADERNE GA36061008	CAMINO C69 (firme de asfalto no entronque con camiño municipal) CAMINO C46 (camiño de nova apertura) CAMINO C47 (camiño de nova apertura)
HÓRREO EN O CRUCEIRO	CAMINO C69 (firme de asfalto no entronque con camiño municipal)
IGLESIA S. XOAN DE BAIÓN	CAMINO C69 (firme de asfalto no entronque con camiño municipal) CAMINO C46 (camiño de nova apertura) CAMINO C47 (camiño de nova apertura)
CRUCEIRO EN O CRUCEIRO	CAMINO C69 (firme de asfalto no entronque con camiño municipal)
CASTRO DE MOZORÍN GA36061011	CAMINO C12 (camiño de nova apertura, aproveitando camiño existente) CAMINO A1 (firme de pavimento bituminoso en quente da traza xa existente)
CASA DE FONSIO	CAMINO C52 (camiño de nova apertura, aproveitando camiño existente)

A continuación adxúntanse as fichas dos bens documentados na área da ZCP de Baión:

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
MARCO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
MARCO DE LÍMITE MUNICIPAL	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	SAN SIMÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.711 Y: 4.713.611	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

MARCO DE LÍMITE MUNICIPAL	INDETERMINADA
----------------------------------	----------------------

DESCRIPCIÓN

Batolito de grandes dimensiones que según los vecinos tiene una cruz gravada en su zona más elevada

ESTADO DE CONSERVACIÓN

--

ALTERACIONES

--

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
TOPÓNIMO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
PEDRA DA MINA	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	SAN SIMÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.333 Y: 4.713.290	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
TOPÓNIMO	INDETERMINADA	

DESCRIPCIÓN

Monte que domina el entorno con numerosos afloramientos rocosos que presenta actividad extractiva primaria. En principio solo se puede considerar como topónimo ya que en la revisión y en las entrevistas orales realizadas a los vecinos durante los trabajos de prospección no se documentó ningún elemento patrimonial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

La zona presenta una abundante actividad primaria extractiva.

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
TOPÓNIMO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

PEDRA DO HOME

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SAN SIMÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: **522.218**

Y:

4.713.122

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

TOPÓNIMO

ADSCRICIÓN CULTURAL

INDETERMINADA

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

Monte bajo con parcelas plantadas de pinos y eucaliptos. Presenta una importante actividad primaria extractiva así como cortes en el ala Oeste a media ladera. Estos cortes son antiguas minas de agua que abastecían a los pueblos situados en esta zona.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
ASENTAMIENTO FORTIFICADO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
GA36061009



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASTRO DE SAN XOAN	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	MONTE DO CASTRO
MONTECOORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.404	Y: 4.712.695	GA36061009

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

ASENTAMIENTO FORTIFICADO **EDAD DE HIERRO**

DESCRIPCIÓN

Castro en buenas condiciones de conservación, menos en la zona Sur donde se encuentra la cantera. Las estructuras defensivas no sufrieron importantes daños. Está compuesto por una croa rodeada de parapeto. Por el N y por el E tiene tres metros de alto y en el S y el O está apenas insinuado. En la croa se encuentra un gran afloramiento rocoso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

ALTERACIONES

Desmorte en la cara del castro que mira al Pazo de Baión.

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
ASENTAMIENTO FORTIFICADO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
GA36061008



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASTRO DE PADERNE	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	PADERNE
MONTECOORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:	
W	N X: 522.515	Y: 4.712.176	GA36061008

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	EDAD DE HIERRO	

DESCRIPCIÓN

Castro compuesto por una croa muy alterada sobre la que se ha construido la iglesia y el cementerio de S. Xoán. Cara el Este de la croa hay una zona aterrazada con dos niveles. La croa del castro tiene unos ejes de 140m x 75m. Las estructuras son más visibles en el sector E, en el que se pueden observar dos terrazas, la primera de 1 m. de altura y 15 m de extensión y la segunda de 2 m de altura y 23 m de extensión.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

Muy alterado. Iglesia y cementerio.

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
ASENTAMIENTO FORTIFICADO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
GA36061006



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASTRO DE FONTENLA	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	FONTENLA
MONTECOORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:	
W	N X: 523.331	Y: 4.712.140	GA36061006

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	EDAD DE HIERRO	

DESCRIPCIÓN

Castro muy alterado sobre el que se han construido numerosas viviendas unifamiliares y hacer explanaciones para cultivos. Es imposible hacer una descripción de las estructuras del castro debido a que fue arrasado por las construcciones del pueblo de Fontenla. Cerca del Camino Francés se localiza un muro antiguo y en sus alrededores se localizaron fragmentos de técula y cerámica diversa.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

Muy alterado por viviendas unifamiliares y explanaciones para cultivos.

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
ASENTAMIENTO FORTIFICADO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
GA36061011



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASTRO DE MOZORÍN	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	O CASTRO
MONTECOORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:	
W	N X: 521.157	Y: 4.710.044	GA36061011

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	EDAD DE HIERRO	

DESCRIPCIÓN

Castro compuesto por una croa rodeada en todo su perímetro por un parapeto de altura variable. Se encuentra en buen estado de conservación y cuenta con unas dimensiones de 80 x 60 m y tiene forma ovalada y dos recintos principales. La croa mide 35 x 25 m, de forma elíptica, tiene una elevación sobre la superficie aterrazada de 2m. Tiene también la croa un pequeño talud interior en todo su perímetro de menos de medio metro. El segundo recinto tiene una caída más brusca cara el exterior de unos tres metros de altura y un talud interno que solo se conserva en el NO, y en el SE de 1 m de altura y que forma en esas zonas un foso con la terraza de la croa. Por el SE, a unos 25 m de esta terraza discurre un camino llamado Camino Francés. Por debajo del camino hasta el río se sitúan unos aterrazamientos debido al cultivo, donde se encuentra gran cantidad de cerámica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
TOPÓNIMO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

A TORRE

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

A TORRE

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COORDENADAS UTM

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

W

N

X:

Y:

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

TOPÓNIMO

INDETERMINADA

DESCRIPCIÓN

Topónimo que corresponde a una aldea próxima al Pazo Baión que tiene como nombre original Torre do Conde de Priegue. Probablemente el topónimo proceda de la proximidad a este espacio pero no se puede descartar la posibilidad de que se refiera a una construcción anterior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
PUENTE

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
GA36061014

DENOMINACIÓN:

PUENTE DE PONTEARNELAS

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

PONTEARNELAS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 520.335

Y:

4.709.240

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

GA36061014

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

PUENTE

ADSCRICIÓN CULTURAL

INDETERMINADA

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

Junto al puente actual, al lado de un pilar, se conservan restos de un puente antiguo consistentes en restos de granito trabajados formando un bloque de 2 x 1 m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA





MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
**DISPERSIÓN
CERÁMICA**

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
GA36028028

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
PEÑA LANTAÑÓN	MEIS	PARADELA	LANTAÑÓN
MONTECOORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X:	525.383 Y:	4.711.674 GA36028028

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
DISPERSIÓN CERÁMICA	CALCOLÍTICO/BRONCE	

DESCRIPCIÓN

Yacimiento configurado por una gran dispersión cerámica en torno a la cima y laderas del alto conocido como Pena Lantañón. El material aparece más abundante en la caja del camino que recorre el flanco septentrional de la cima y de forma discontinua en todos los caminos que lo rodean, hasta una distancia estimada de 500m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. PXOM MEIS



CLASE DE ELEMENTO

ARQUITECTURA RELIGIOSA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

CAPILLA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

Nº8

DENOMINACIÓN:

CAPELA DE SAN SIMÓN

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SAN SIMÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 523.126

Y:

4.713.253

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

Nº8 NN.SS

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

CAPILLA

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular, fábrica de perpiaño muy bien trabajada, tejado a dos aguas de teja curva. Fachada sencilla que consta de una puerta adintelada con visera, sobre esta hay un vano circular de pequeñas dimensiones todo esto culminado por una espadaña de un solo hueco.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
CRUCEIRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

**CRUCEIRO DA CAPELA DE SAN
SIMÓN**

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SAN SIMÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COORDENADAS UTM

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

W

N

X: 523.133

Y: 4.713.253

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

CRUCEIRO

ADSCRICIÓN CULTURAL

INDETERMINADA

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

Se levanta sobre tres escalones sobre los que hay un pedestal de sección cuadrangular, varal de sección hexagonal que se inicia cuadrangular, con motivos de pasión en relieve, capitel con volutas, cruz de sección circular con Cristo crucificado en el anverso y en reverso la virgen.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
CRUCEIRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CRUCEIRO DE SAN SIMÓN	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	SAN SIMÓN
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:	
W	N X: 523.072	Y: 4.713.334	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
CRUCEIRO	INDETERMINADA	

DESCRIPCIÓN

Se levanta sobre cinco escalones sobre los que hay un pedestal de sección cuadrangular, varal de sección circular estriado y rematado con volutas, con dos figuras de santos en relieve, capitel con volutas, cruz de sección cuadrangular con motivos de pasión en relieve, capitel con volutas, cruz de sección circular con Cristo crucificado en el anverso y en reverso la virgen.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

MALO. DETERIORADO POR EL TIEMPO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA CIVIL

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
CASA Y FINCA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Nº27



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASA Y FINCA DE FONSIÍN	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	FONSIÍN
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 523.763	Y: 4.713.006	Nº27 NN.SS.

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
CASA Y FINCA		

DESCRICIÓN

Edificio de planta en L, fábrica de cachotería y dos plantas. En un lateral tiene un balcón apoyado sobre columnas. También destaca la chimenea. Posee un portalón de entrada adintelado y coronado con pináculos. Finca totalmente cerrada con muro de mampostería.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA CIVIL

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
CASA Y FINCA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Nº27

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASA DA MARIQUITA	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	FONSÍN
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 524.237	Y: 4.712.238	Nº27 NN.SS.

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

CASA Y FINCA

DESCRIPCIÓN

Antigua posada. Solo conserva los muros, tomados por la vegetación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

EN RUINA

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA



CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

TOPÓNIMO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

TOPÓNIMO A MINA

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SESTELO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 523.248

Y: 4.712.927

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

TOPÓNIMO

DESCRICIÓN

Al oeste de la localidad de Sestelo, en las fincas de la ladera este del monte existe el topónimo A Mina, que hace referencia a un antiguo manantial de agua que se usaba para regar las fincas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO

ARQUITECTURA CIVIL

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

PAZO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

Nº4

DENOMINACIÓN:

**PAZO DE BAIÓN-TORRE DO
CONDE DE PRIEGUE**

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

ABELLEIRA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 522.859

Y:

4.712.468

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

Nº4 NN.SS.

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

PAZO

DESCRIPCIÓN

El pazo sufrió importantes reformas, se ampliaron las estructuras originales y la finca y se añadieron estructuras nuevas. Se mantiene la entrada original y las bodegas. Es singular el palmeral.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA CIVIL

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
PAZO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Nº24

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
PAZO DO CABIDO	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	ABELLEIRA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 523.070	Y: 4.712.313	Nº24 NN.SS.

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
PAZO		

DESCRIPCIÓN

Pazo con planta en L con galería en la parte inferior del cuerpo más largo. Destacan la chimenea, los remates de alero y las escaleras. Fue restaurado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
FINCA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
FINCA SINGULAR	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	ABELLEIRA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.843	Y: 4.712.537	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

FINCA

DESCRIPCIÓN

Finca entorno a los Pazos de Baión y del Cábido definido como finca singular en las NN.SS. de planeamiento de Vilanova de Arousa.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO

ARQUITECTURA RELIGIOSA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

IGLESIA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

Nº6

DENOMINACIÓN:

**IGLESIA DE SAN XOÁN DE
BAIÓ**

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓ**

LUGAR:

PADERNE

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 522.514

Y:

4.712.175

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

Nº6 NN.SS.**CARACTERÍSTICAS**

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

IGLESIA

DESCRIPCIÓN

Iglesia de origen románica. Nave central con capillas adosadas. Campanario lateral culminado con una cúpula. Vanos con arco de medio punto sobre pilastras con capiteles. Fachada principal austera compuesta por una puerta adintelada sobre la que hay una ventana cuadrada.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
LAVADERO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
LAVADERO DE O CARBALLO	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	O CARBALLO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.064	Y: 4.711.694	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
LAVADERO	CONTEMPORANEA	

DESCRIPCIÓN

Estructura de planta rectangular hecha en granito en 1.957. Tejado a un agua. Elaborado en cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

MOLINO HIDRAÚLICO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
MOLINO EN O CARBALLO	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	O CARBALLO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X:	522.085	Y: 4.711.606

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
MOLINO HIDRAÚLICO	INDETERMINADA	

DESCRICIÓN

Estructura de planta rectangular hecha en granito.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

MALO

ALTERACIONES

EN RUINAS. SIN CUBIERTA

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO

ARQUITECTURA CIVIL

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

CASA RECTORAL

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

Nº3

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CASA RECTORAL DE BAIÓN	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	O CARBALLO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X:	Y:	Nº3 NN.SS.

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

CASA RECTORAL

DESCRIPCIÓN

Estructura con planta en L hecha en sillería irregular de dos plantas. Destacan a puerta de acceso a la vivienda arqueada, una campana sobre piedra labrada y la figura sobre el portal. Tiene varias estructuras anexas. Tejado a dos y tres aguas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA

CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

MOLINO HIDRAÚLICO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

MUIÑO DE MÚXICA

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SERANTES

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COORDENADAS UTM

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

W

N

X: 520.992

Y: 4.710.694

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

MOLINO HIDRAÚLICO

ADSCRICIÓN CULTURAL

INDETERMINADA

DIMENSIONES

DESCRICIÓN

Estructura de planta rectangular hecha en granito. Dos pies y tejado a dos aguas de cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
LAVADERO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
LAVADERO EN SERANTES	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	SERANTES
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 520.023	Y: 4.710.670	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
LAVADERO	CONTEMPORANEA	

DESCRIPCIÓN

Estructura de planta rectangular hecha en granito. Tejado a un agua posterior. Elaborado en cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO

ARQUITECTURA RELIGIOSA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

CAPILLA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

Nº7

DENOMINACIÓN:

CAPELA DE SANTA MARTA

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

PONTEARNELAS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 520.326

Y:

4.709.292

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

Nº7 NN.SS

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

CAPILLA

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular de sillería de granito, tejado a dos aguas de teja curva. Entrada arqueada. La factura es moderna pero mantiene un estilo que imita al románico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
PUEENTE

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Nº5

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
PUEENTE DE PONTEARNELAS	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	PONTEARNELAS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 520.335	Y: 4.709.240	Nº5 NN.SS

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
PUEENTE		

DESCRIPCIÓN

Pueente de origen probablemente romana que sufrió diversas restauraciones. Una de ellas fue hecha por Felipe II en 1.598. Una de las últimas fue hecha con cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO. NN.SS VILANOVA DE AROUSA



CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

LAVADERO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
LAVADERO EN TRASDORÍO	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	TRASDORÍO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X:	523.821	Y: 4.712.598

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
LAVADERO	CONTEMPORANEA	

DESCRIPCIÓN

Estructura de planta rectangular hecha en granito. Tejado a un agua posterior. Elaborado en cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
CRUCEIRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

CRUCEIRO DE SERANTES

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SERANTES

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COORDENADAS UTM

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

W

N

X: 521.089

Y: 4.710.782

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

CRUCEIRO

INDETERMINADA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
CRUCEIRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
CRUCEIRO EN O CRUCEIRO	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	O CRUCEIRO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.316 Y: 4.712.226	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
CRUCEIRO	INDETERMINADA	

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:
CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA
MOLINO HIDRAÚLICO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
MUIÑO DA BARCA	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	A BARCA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 522.448 Y: 4.711.003	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
MOLINO HIDRAÚLICO	INDETERMINADA	

DESCRIPCIÓN

Estructura de planta rectangular hecha en granito. Dos pies y tejado a dos aguas de cemento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.

CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

MOLINO HIDRAÚLICO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
AS ACEÑAS	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	AS ACEÑAS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X:	524.072	Y: 4.712.047

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
MOLINOS HIDRAÚLICOS	INDETERMINADA	

DESCRICIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO. RESTAURADO

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
PONTELLAS

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
PONTELLAS EN AS ACEÑAS	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	AS ACEÑAS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DEL YACIMIENTO:
W	N X: 524.191	Y: 4.712.133	

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
PONTELLAS		
DESCRIPCIÓN		
ESTADO DE CONSERVACIÓN		
BUENO		
ALTERACIONES		

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:
CATALOGADO.





MEMORIA AMBIENTAL

CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

LAVADERO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

LAVADERO EN SESTELO

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SESTELO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 523.675

Y:

4.712.485

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA

LAVADERO

ADSCRICIÓN CULTURAL

CONTEMPORANEA

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.



CLASE DE ELEMENTO

ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

LAVADERO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN:

FUENTE EN SESTELO

AYUNTAMIENTO:

**VILANOVA DE
AROUSA**

PARROQUIA:

**SAN XOÁN DE
BAIÓN**

LUGAR:

SESTELO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

W

COORDENADAS UTM

N

X: 524.050

Y:

4.712.364

CÓDIGO DEL YACIMIENTO:

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓGICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIONES

FUENTE

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

CATALOGADO.





CLASE DE ELEMENTO
ETNOGRÁFICO

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
HORREO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN



DENOMINACIÓN:	AYUNTAMIENTO:	PARROQUIA:	LUGAR:
HORREO EN O CRUCEIRO	VILANOVA DE AROUSA	SAN XOÁN DE BAIÓN	O CRUCEIRO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DEL YACIMIENTO:	
W	N X: 522.303	Y: 4.712.242	

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIONES
HORREO	CONTEMPORANEA	

DESCRIPCIÓN

Hórreo mixto de tres cuerpos tipo "Mahía" de planta rectangular, largo y estrecho. Se eleva sobre dos cepas de cantería en los extremos y cuatro pies de sección cuadrangular en el centro. Posé seis tornarratos, dos transversales encima de cada cepa (en los extremos) y cuatro situados encima de cada pie, sobre los que se apoya la padieira horizontal de piedra. En cada costal se sitúan dos columnas de granito y cerrando la cámara tres pasavientos de madera compuestos por doelas verticales y dos franjas horizontales de refuerzo. El espacio que queda entre las doelas sirve de abertura de ventilación. La cubierta se resuelve a dos aguas con arista longitudinal, teja cerámica curva y con alero sobresaliendo sobre los costales, apoyándose sobre dos ménsulas de madera en cada costal. Los penais se forman mediante cantería de granito, incluso los pinches que se elevan por encima de la cubierta. Rematando el conjunto se colocan los guardavientos de cantería rematados por dos capiteles ornamentales, uno en cada extremo. La puerta de acceso a la cámara se sitúa en la parte central de uno de los costales con unas escaleras de granito.

Por entrevistas orales a los vecinos conocemos que posé una antigüedad de más de 100 años, aunque no podemos precisar la fecha exacta de su construcción. También manifestaron que el hórreo fue trasladado desde su emplazamiento original en la parte trasera de la finca, a su posición actual.

Se localiza dentro de una finca cerrada con un muro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO

ALTERACIONES

A modo de refuerzo en la base de la cámara posé una viga horizontal de acero

GRADO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO Y CATEGORÍA:

INÉDITO. B.I.C.

5. Afección á zona de protección do dominio público hidráulico

No seguinte cadro e no plano nº 2 do proxecto, especifícanse os camiños que nalgún punto do seu trazado proxectado cruzan algunha canle, e para os que se proxectan obras de paso iguais o maiores a un cano de 60 cm. de diámetro interior.

CAMIÑO	OBRAS DE FÁBRICA A COLOCAR – CAUCE/REGO
C 47	Marco prefabricado de 2x1,5 m – Rego Baión
C 21	Marco prefabricado de 2x1,5 m -Rego Pereiro
C1.17	Marco prefabricado de 3x1,5 m -rego de Sixto
A1	Marco de 3x1,5 m (ampliación obras de fábrica existentes)- Rego Baión
A1	Cano de 80 cm (fevitar embalsamentos en enchentas) – non existe rego

O seguinte cadro recolle a localización das obras de fábrica a colocar:

CAMIÑO	OBRAS DE FÁBRICA			
	TIPO	CORRIENTE	COORDENADAS FIN	
			X	Y
C21	MARCO 2 X1,5 M	Rego Pereiro	520.846,00	4.711.141,00
C47 (tramo 1)	MARCO 2 X1,5 M		522.812,00	4.711.942,00
CA1.17	MARCO 3 X1,5 M	Rego Sixto	520.347,00	4.709.789,00
A1	MARCO 3 X1,5 M	Rego Baión	523.210,00	4.711.640,00
	TUBO 80 CM	NON CRUZA REGO	521.383,00	4.710.133,00
	TUBO 80 CM	NON CRUZA REGO	521.394,00	4.710.151,00



O seguinte cadro recóllense os camiños que nalgún tramo se aproximan a menos de 100 m a algunha das canles existentes na zona, así como as coordenadas de inicio e fin de ditos tramos con afección a cauces.

TRAMOS DE CAMIÑOS CON AFECCIÓN A CAUCES (ZONA DE POLÍCIA)				
CAMIÑO	COORDENADAS INICIO TRAMO		COORDENADAS FIN TRAMO	
	X	Y	X	Y
C12 (tramo I)				
C12 (Tramo I)				
C13	521335,148	4709716,712	521215,530	4709544,286
C14				
C18 (tramo I)	520680,265	4710187,186	520527,082	4710409,530
C18 (tramo II)				
C18.1	520674,965	4710229,990	520668,316	4710215,549
C19	520587,691	4710310,380	520644,779	4710344,229
C21	520751,733	4711192,860	520938,672	4710715,486
C22				
C46	522732,659	4712082,285	522824,339	4711844,892
C47 (tramo 1)	522748,534	4711933,853	522922,251	4712042,997
C47 (tramo 2)	522838,228	4712204,522	522870,331	4712135,078
C50	523490,868	4713428,355	523379,681	4713198,184
C52				
C55	523589,161	4712785,284	523738,764	4712766,470
C56	523589,478	4712696,357	523807,387	4712554,818
C56.1	523683,538	4712583,248	523710,414	4712544,837
C60	524461,547	4712421,428	524745,611	4712320,147
C60.1	524470,013	4712355,811	524498,354	4712392,258
C60.2	524589,605	4712346,816	524587,175	4712339,855

6. Afección á Hábitats

A continuación especificanse os camiños que nalgún punto do seu trazado están en zona de afección a hábitat, tal como se mostra no plano adxunto neste anexo:

Camiño C46 : toda a traza está incluído na afección do hábitat 56333

Camiño C47 : parte da traza está incluído na afección do hábitat 56333

Camiño C60 : parte da traza está incluído na afección do hábitat 55396

Camiño C60.1: parte da traza está incluído na afección do hábitat 55396

7. Plan de Seguimento e Vixilancia Ambiental

Durante a fase de execución das obras establecerase un programa de seguimento e vixilancia ambiental tal e como se establece na DIA.

Dentro do programa de seguimento controlaranse como mínimo os valores de emisións acústicas durante a execución e farase un seguimento da calidade das augas.

Tal e como establece o EII e a DIA, emitiranse os informes periódicos cos resultados destes controis. Durante a execución da obra realizarase un seguimento ambiental e arqueolóxico que velará polo cumprimento da DIA.



8. Matriz da Declaración de Impacto Ambiental

Nos seguintes cadros recollese o cumprimento das condicións xerais esixidas pola DIA, formulada pola Secretaría Xeral de Calidade Ambiental, en data de 16 de Febreiro de 2016, relativa á Concentración Parcelaria de Baión, no concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra), promovida pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural (Clave:2010/0199):



CONDICIÓN XERAIS ESIXIDAS POLA D.I.A.			
	FASE FORMULACIÓN	FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
PROTECCIÓN DO SOLO	MOVEMENTO DE TERRAS	MATERIAIS DE PRÉSTAMO	CUMPRE
	-Definiranse zonas de acopio de terras. NUNCA en zonas contempladas en DIA.	-Definiranse zonas de acopio de materiais e escombros, e na medida do posible, integrárase co medio.	
	-Definiranse zonas a ubicar os parques de maquinaria e casetas de obra.	-De cumprir material de canteira, salvo autorización expresa, non se abrirán na zona de actuación	
		-Os préstamos deberán ter a súa presenza debidamente acreditada.	
	REDE DE CAMIÑOS	-De necesitar terra vexetal, non se poderá retirar de áreas donde se atope consolidada e integrada no medio. Acopiarase e xestionarase de forma adecuada.	
	-Aproveitaranse no posible os camiños existentes. Tenderase ó trazado seguindo o terreo natural e minimizando os movementos de terras	CONSTRUCCIÓN	
	-Os camiños tentarán non interferir nos procesos naturais da zona.	-Balizaranse as zonas de exclusión a as reflectidas no plano nº 11 de Estudo de Impacto Ambiental deste proxecto.	
	-Minimizaranse os modelados dos camiños e noiros demasiado artificiais.	-De ser preciso o emprego de formigón, fomentárase a súa adquisición en planta externa.	
	-Evitaranse os posibles desprendementos e erosións que contaminen as augas		
	-Os hábitats naturais prioritarios preservaranse íntegramente e tentarase evitar toda afección sobre os de carácter non prioritario e sobre os elementos do patrimonio cultural.		
	-Axustárase o ancho da plataforma a 4 m. de ancho e a 0.5 m de cuneta nos camiños con forte pendente ou con sección transversal a media ladeira.		



CONDICIÓN XERAIS ESIXIDAS POLA D.I.A.			
	FASE FORMULACIÓN	FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
PROTECCIÓN DAS AUGAS E DOS ELEMENTOS ASOCIADOS	-Toda actuación ou afección no dominio público hidráulico ou na súa zona de servidume e policía, así como calquera captación ou vertedura, presizará de autorización expresa de Augas de Galicia.	-Realizaranse ensaios en situación preoperacional en busca duns niveis óptimos de calidade.	CUMPRE
	-No caso de afección a ecosistemas fluviais, requirirase informe preceptivo da Dirección Xeral de Conservación da Natureza .	-Todo uso privativo da auga necesaria para a realización das obras, requirirá de concesión administrativa.	
	-Tanto as cuncas como a vexetación de ribeira e a zona de servidume, deben permanecer inalteradas.	-Habilitaranse gabias e balsas de decantación nas zonas donde se executen obras de paso de augas, así como nas zonas dedicadas a acopios.	
	-Prohíbese expresamente, a modificación dos usos de solo nas zonas ocupadas polas formacións vexetais de ribeira.	-Na medida do posible, fomentárase o emprego de obras de paso tipo ponte ou pórtico.	
	-Os cruces coa rede hídrica, realizaranse de forma perpendicular.	-De necesitar pasos temporais para a execución das obras, poderase empregar tubos cun recubrimiento interior mínimo de 40 cm. de leito natural.	
	-Non se modificará o réxime de asolagamento inicial	-Planificaranse as medidas necesarias para que non existan vertidos de aceites, combustibles, formigóns e outros sólidos en suspensión, directamente sobre o terreo ou sobre os cursos de auga.	
	-Aproveitarase a rede de drenaxe inicial na medida do posible.	-A medida que avanza a obra, procederase á estabilización e revexetación dos novos noiros co fin de minimizar os fenómenos erosivos e a incorporación de sólidos ás augas.	
	-Colocaranse tantas estruturas de drenaxe como valgadas teña o terreo por donde discurre a traza.	-Terase en conta a climatoloxía para minimizar os posibles arrastres de material ás correntes de auga. Realizaranse regas na época estival para reducir o polvo en suspensión e construíranse balsas de decantación e trampas de area.	
	-Minimizarase o cambio no réxime hidrolóxico da zona		
	-Deberase buscar a mínima erosión posible coas medidas necesarias.		





CONDICIÓN XERAIS ESIXIDAS POLA D.I.A.			
	FASE FORMULACIÓN	FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
XESTIÓN DE RESIDUOS	-	-Todos os residuos xerados, deberán identificarse mediante a súa clasificación, orixe e destino.	CUMPRE
		-Os residuos xerados, serán xestionados de acordo coa súa natureza e normativa vixente.	
		-Primará a reciclaxe e o reemprego fronte á vertedura.	
		-Na xestión de biomasa vexetal, primará a valoración evitando a queima in situ. No caso de deposición sobre o terreo, tritúrase e esparcirase homoxeneamente incorporándose ós solos mediante o pase de grada ou fresa.	
		-Evitarase calquera actuación que leve asociado a vertedura accidental de substancias contaminantes na zona de concentración ou na súa contorna.	



CONDICIÓN XERAIS ESIXIDAS POLA D.I.A.			
	FASE FORMULACIÓN	FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
PROTECCIÓN DA FAUNA, VEXETACIÓN E ESPAZOS PROTEXIDOS.	ÁREAS CON VALORES NATURAIS	XESTIÓN E PROTECCIÓN DAS ÁREAS CON VALORES NATURAIS	CUMPRE
	-Os elementos e áreas sensibles sinalados no 3.1.1.1 da Declaración de Impacto ambiental adxunta serán de obxecto de especial atención.	-Evitarase a execución dos novos viais a través de masas arboradas de frondosas autóctonas e áreas de influencia fluvial.	
	-Estes elementos serán balizados e/ou sinalizados na fase de replanteo das obras.	-Anterio ó desbroce inicial, verificarase a ausencia de spp. de interés.	
	-Os hábitats naturais prioritarios (código 91E0*) deberán preservarse integramente.	-Procederase ó balizamento das masas forestais de interese ambiental e evitase as labores con lume e fitocidas.	
	-Restrinxirase no posible a eliminación da vexetación arbórea autóctona (código 9230).	-A eliminación de vexetación reducirase ó mínimo imprescindible.	
	-Protexerase como mínimo, unha banda de 10 m. a cada lado desde a liña de máxima crecida nas beiras das canles de auga.	-Non se farán plantacións de piñeiros o/ou eucalitos nos hábitats con código 91E0*, 9230 ; nas zonas de Dominio Público Hidráulico e no ámbito de protección de elementos do Patrimonio Cultural; nin en zonas con pendentes superiores ó	
	-As masas forestais autóctonas, non se verán afectadas polo plan de obras.	PRESENZA DE FAUNA	
	-Con anterioridade ó inicio das obras, é convinte a realización dunha prospección sobre o terreo para a posible detección de hábitats protexidos.	-Con anterioridade ó inicio das obras, é convinte a realización dunha prospección sobre o terreo para a posible detección de avifauna nidificante.	
	-Planificarnase os traballos a realizar, considerando a época de crías e/ou nidificación das distintas especies.	-De atopar nidificación, establecerase un perímetro de 500 m. no que se limitarán ó máximo as actuacións e tráfico de maquinaria.	
	-Avitarase a arrinca, recollida, corta e desenraizamento do acivro		
	-Incorporarase ó diseño das novas parcelas, lindeiros arborados e valados presentes na zona.		
	-Considéranse elementos sensibles a conservar os ecosistemas ligados á auga, os corredores ecolóxicos, ecotonos, as spp. Vexetais e faunísticas endémicas, a paisaxe agraria tradicional e calquera outra contemplada no Estudo de Impacto Ambiental.		
	-Teranse en conta a presenza de rutas de senderismo, áreas recreativas miradoiros e calquer outra infraestrutura ou instalación para o tempo de lecer.		




CONDICIÓNS XERAIS ESIXIDAS POLA D.I.A.			
	FASE FORMULACIÓN	FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL	DOCUMENTO AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		
INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA	CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA		
	-Deberá definirse a tipoloxía de peche de recintos parcelarios preferiblemente baseada en elementos naturais, a limitación no uso de elementos opacos nestes e a inclusión dun catálogo de elementos paisaxísticos estruturais e funcionais a conservar durante o proceso de concentración.		
	-O trazado dos novos camiños, procurará seguir na medida do posible as curvas de nivel. De ser posible, discorrerán entre límites de zonas agrogandeiras e de montes e no caso no que os viais estén limitados por sebes ou árbores, procurará anchearse só cara a un dos lados para manter a vexetación existente, en polo menos, un dos lados.		
	PROXECTO DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA		
	-Empregaranse spp. autóctonas, adaptados ó medio de actuación.	-Empregaranse spp. autóctonas, adaptados ó medio de actuación.	
	As spp. a empregar deben ser compatibles entre si no espazo e no tempo.	As spp. a empregar deben ser compatibles entre si no espazo e no tempo.	
	-No caso de ser necesaria a eliminación dalgúns exemplares de spp. arbóreas autóctonas, estas deberán ser replantadas na restauración.	-No caso de ser necesaria a eliminación dalgúns exemplares de spp. arbóreas autóctonas, estas deberán ser replantadas na restauración.	
	-Maximizarase a diversidade da zona de restauración.	-Maximizarase a diversidade da zona de restauración.	
	DESEÑO DO NOVO PARCELARIO		
	-Ademáis do sinalado nos puntos anteriores, favorecerase a conservación do maior número posible de elementos lineais de interese ambiental.	-Ademáis do sinalado nos puntos anteriores, favorecerase a conservación do maior número posible de elementos lineais de interese ambiental.	
	-Na reorganización das parcelas resultantes, deberán manterse as características morfolóxicas do parcelario de orixe.	-Na reorganización das parcelas resultantes, deberán manterse as características morfolóxicas do parcelario de orixe.	
			CUMPRE



		FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
	FASE FORMULACIÓN	LÍMITES DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA	
CONDICIÓNS XERAIS	MEDIDAS PARA A REDUCCIÓN DE IMPACTOS	-Levarase a cabo un control topográfico da zona de concentración, dos predios de substitución e da traza dos camiños, evitando afeccións fóra destes límites.	
	-O deterioro que sufran as infraestruturas viarias durante o ciclo de explotación, deberá ser restaurado.	SERVIZOS E SERVIDUMES	
	-Darase información ós propietarios das parcelas sobre as obrigas e normativa en tema de cortas, ordenación do territorio, xestión forestal protección, conservación e mellora dos ríos galegos, prevención e defensa de incendios forestais e calquer outra que sexa de aplicación na zona.	-Manterese a permeabilidade territorial da zona, conservando os servizos e servidumes de paso que existan na actualidade.	
	- Durante a fase de replanteo e execución, deberanse efectuar os controis oportunos para garantir que non se produzan impactos imprevistos.	-De ser preciso o corte temporal dalgunha vía durante a execución das obras, estableceranse rutas alternativas.	
	-Adoitaranse as medidas necesarias para evitar os desprendementos nas zonas de forte pendente.	-As fincas resultantes terán acceso directo a algunha vía existente ou denova creación.	
	-Asfaltanse as pistas con maior tránsito para evitar a afección á vexetación polo pó en suspensión.	DETERIORO DE INFRAESTRUTURAS, INSTALACIÓN E SERVIZOS	CUMPRE
		-Si durante a execución se afectasen estradas, servizos ou instalacións preexistentes non contemplados no proxecto, estes deberán ser restituídos ó estado previo do inicio das obras.	
		USO SOSTIBLE DO TERRITORIO	
		-Na medida do posible, procurarase que a delimitación das novas parcelas se efectúe mediante plantación de sebes arboradas ou arbustivas de spp. autóctonas. Promoverase o desenvolvemento sostible da zona mediante a adopción de criterios de sustentabilidade ambiental.	
		-O deseño do plan de cultivos, respectará os valores naturais locais e será axeitado ás características agronómicas da terra. Teranse en conta os impactos que os cambios de usos do solo podan ter no territorio, sobretudo na transformación de terreo forestal en terreo agrícola, para minimizar o cambio no balance hídrico.	



CONDICIÓN XERAIS ESIXIDAS POLA D.I.A.			
	FASE FORMULACIÓN	FASE EXECUCIÓN E/OU EXPLOTACIÓN	CONCLUSIÓN
PLAN DE SEGUIMIENTO E VIXILANCIA AMBIENTAL	PATRIMONIO CULTURAL	PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL	CUMPRE
	-Con anterioridade ao inicio das obras, o Promotor, remitirá á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, unha avalización do impacto sobre os elementos do patrimonio cultural localizados na zona.	-Semenstralmente realizarase un informe do avance das obras, indicando o seguimento ambiental, os resultados dos plans de seguimento de contro de calidade das augas e da rede de drenaxe así como todos os elementos indicados no Estudo de Imapcto Ambiental e na Declaración de Impacto Ambiental.	
	-Co informe anterior e na fase de replanteo e execución, realizarase un control e seguimento arqueolóxico. Previamente ao inicio das obras, eleborarase un Proxecto Arqueolóxico.	-Antes da emisión da acta de recepción das obras, entregarase unha memoria sobre o seguimento ambiental realizado, o estado final das obras realizadas e as labores de restauración efectuadas e desviacións respecto ó proxectado así como as incidencias ocorridas.	
	REDACCIÓN DO PROGRAMA DE VIXILANCIA E SEGUIMIENTO AMBIENTAL	-será necesario a realización de informes de Vixilancia e Seguimento Ambiental durante as diferentes fases da obra indicadas na DIA	
	-Redactarse un novo programa de vixilanca e seguimento ambiental cos impactos avanzados no estudo de impacto ambiental, cos que xurdan na fase de formulación e todos os derivados do cumprimento de condicionado da Declaración de Impacto Ambiental.		
	-Acompañando ó propio Programa de Vixilancia e Seguimento Ambiental, entregarase un Proxecto de Integración Paisaxística e un Proxecto Arqueolóxico.		





XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural:
Europa invierte no rural

PROXECTO DE CAMIÑOS DE SERVIZO E OBRAS
NA ZCP DE BAIÓN. 2ª FASE
(VILANOVA DE AROUSA-PONTEVEDRA)

PLANO
AFECCIÓNS AUGAS

O Enxeñeiro Técnico
Agricultor

Vº Bº
A xefa do Servizo


MAIO 2020

Fdo.:Andrés Núñez Rajoy

Fdo.: Mª José Pérez Gil

1:15.000
ETRS89 UTM29N







XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural:
Europa invierte no rural

PROXECTO DE CAMIÑOS DE SERVIZO E OBRAS
NA ZCP DE BAIÓN. 2ª FASE
(VILANOVA DE AROUSA-PONTEVEDRA)

PLANO
AFECCIÓNIS HABITATS

O Enxeñeiro Técnico
Agricultor

Fdo.: Andrés Núñez Rajoy

Vº Bº
A xefa do Servizo


Fdo.: Mª José Pérez Gil

MAIO 2020

1:15.000

ETRS89 UTM29N





Lenda

- Area de protección integral de xacementos arqueolóxicos
- Contorno de protección de xacementos arqueolóxicos
- Area de protección integral de elementos etnográficos e arquitectónicos
- Contorno de protección de elementos etnográficos e arquitectónicos
- Apertura camiños
- Eixo camiños
- Marco
- Entronques
- Asfaltado



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural:
Europa invierte en rural

**PROXECTO DE CAMIÑOS DE SERVIZO E OBRAS
NA ZCP DE BAIÓN. 2ª FASE
(VILANOVA DE AROUSA-PONTEVEDRA)**

**PLANO
AFECCIÓNS PATRIMONIO**

O Enxeñeiro Técnico
Agricultor

Vº Bº
A xefa do Servizo

MAIO 2020

Fdo.: Andrés Núñez Rajoy

Fdo.: Mª José Pérez Gil

1:18.000

ETRS89 UTM29N

