





LEENDA	
	Ríos
	Regos
	Canles de drenaxe
	Traída de auga particular
	Traída de auga municipal
	Tendido de teléfono
	Tendido eléctrico de baixa tensión
	Tendido eléctrico de media tensión
	Tendido eléctrico de alta tensión
	Límite de Termo Municipal
	Límite de Parroquia
	Liña límite do núcleo rural

CLASES DE TERRA	
	Monte de Primeira
	Monte de Segunda
	Monte de Terceira
	Monte de Cuarta
	Monte de Quinta
	Monte de Sexta
	Monte núcleo



Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fusos: 29

							
XUNTA DE GALICIA		CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL		Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural			
FASE:							
ENQUISA DE BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA							
TERMO ou ZONA:							
BENZA (TRAZO)							
PROVINCIA:		ESCALA:		POLIGONO:		DATA:	
A CORUÑA		1/2.000		5		OUTUBRO 2017	
OBSERVACIÓNS: De parcela 1 a 534. Non existen os predios:						ASISTENCIA TÉCNICA:	
O DIRECTOR TÉCNICO:						SIAL INGENIERIA, S.L.	
O DIRECTOR TÉCNICO:						A EMPRESA COLABORADORA:	
José Antonio Portas Mourillo (Enxeñeiro Agrónomo)						Víctor Manuel de la Cruz Vigo (Enxeñeiro Agrónomo)	

