





| LEENDA |                                    |
|--------|------------------------------------|
|        | Estradas asfaltadas                |
|        | Camiños ou pistas de terra         |
|        | Servidumes de paso                 |
|        | Limite de parcela                  |
|        | Muro ou tapia                      |
|        | Cerrume aramado                    |
|        | Noir                               |
|        | Paraxes                            |
|        | Barrios                            |
|        | Edificación en ruínas              |
|        | Hórreos, Cruceiros                 |
|        | Edificacións                       |
|        | Ríos                               |
|        | Regos                              |
|        | Canles de drenaxe                  |
|        | Traída de auga particular          |
|        | Traída de auga municipal           |
|        | Tendido de teléfono                |
|        | Tendido eléctrico de baixa tensión |
|        | Tendido eléctrico de media tensión |
|        | Tendido eléctrico de alta tensión  |
|        | Limite de Termo Municipal          |
|        | Limite de Parroquia                |
|        | Liña limite do núcleo rural        |

| CLASES DE TERRA |                    |
|-----------------|--------------------|
|                 | S.A.U. de Primeira |
|                 | S.A.U. de Segunda  |
|                 | S.A.U. de Terceira |
|                 | S.A.U. de Cuarta   |
|                 | S.A.U. de Quinta   |
|                 | S.A.U. de Sexta    |
|                 | S.A.U. núcleo      |
|                 | Monte de Primeira  |
|                 | Monte de Segunda   |
|                 | Monte de Terceira  |
|                 | Monte de Cuarta    |
|                 | Monte de Quinta    |
|                 | Monte de Sexta     |
|                 | Monte núcleo       |



Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fuso: 29

XUNTA DE GALICIA  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL  
Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  
European Union Rural Development

FASE:  
ENQUISTA DE BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA

TERMO OU ZONA:  
BENZA (TRAZO)

|                        |                    |                |                       |                                              |
|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| PROVINCIA:<br>A CORUÑA | ESCALA:<br>1/2.000 | POLIGONO:<br>6 | DATA:<br>OUTUBRO 2017 | ASISTENCIA TÉCNICA:<br>SIAL INGENIERIA, S.L. |
|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|

OBSERVACOES: De parcela 1 ó 384.  
Non existen os predios:

|                                                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| O DIRECTOR TÉCNICO:<br>José Antonio Portas Mourillo<br>(Enxeñeiro Agrónomo) | A EMPRESA COLABORADORA:<br>Víctor Manuel de la Cruz Vigo<br>(Enxeñeiro Agrónomo) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|