





LEENDA	
	Estradas asfaltadas
	Camiños ou pistas de terra
	Servidumes de paso
	Limite de parcela
	Muro ou tapia
	Cerrume aramado
	Noiro
	Paraxes
	Barrios
	Edificación en ruínas
	Hórreos. Cruceiros
	Edificacións
	Ríos
	Regos
	Canles de drenaxe
	Traída de auga particular
	Traída de auga municipal
	Tendido de teléfono
	Tendido eléctrico de baixa tensión
	Tendido eléctrico de media tensión
	Tendido eléctrico de alta tensión
	Limite de Termo Municipal
	Limite de Parroquia
	Liña límite do núcleo rural

CLASES DE TERRA	
	S.A.U. de Primeira
	S.A.U. de Segunda
	S.A.U. de Terceira
	S.A.U. de Cuarta
	S.A.U. de Quinta
	S.A.U. de Sexta
	S.A.U. núcleo
	Monte de Primeira
	Monte de Segunda
	Monte de Terceira
	Monte de Cuarta
	Monte de Quinta
	Monte de Sexta
	Monte núcleo



Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fuso: 29

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
Europeo Investe no Rural

FASE:
ENQUISTA DE BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA

TERMO OU ZONA:
BENZA (TRAZO)

PROVINCIA: A CORUÑA	ESCALA: 1/2.000	POLIGONO: 8	DATA: OUTUBRO 2017	ASISTENCIA TÉCNICA: SIAL INGENIERIA, S.L.
------------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--

OBSERVACIÓN: De parcela 1 ó 468.
Non existen os predios: 165, 166,170, 171, 174, 175, 178, 179, 452 – 482, 484 –506.

O DIRECTOR TÉCNICO: José Antonio Portas Mourillo (Enxeñeiro Agrónomo)	A EMPRESA COLABORADORA: Víctor Manuel de la Cruz Vigo (Enxeñeiro Agrónomo)
---	--