





CLASES DE TERRA	
	S.A.U. de Primeira
	S.A.U. de Segunda
	S.A.U. de Terceira
	S.A.U. de Cuarta
	S.A.U. de Quinta
	S.A.U. de Sexta
	Monte de Primeira
	Monte de Segunda
	Monte de Terceira
	Monte de Cuarta
	Monte de Quinta
	Monte de Sexta

LENDAS	
	Estradas asfaltadas
	Camiños ou pistas de terra
	Servidumes de paso
	Limite de parcela
	Muro ou tapia
	Cercume aramado
	Noiro
	Paraxes
	Barrios
	Edificación en ruínas
	Hórreos, Cruceiros
	Edificacións
	Ríos
	Regos
	Canles de drenaxe
	Traída de auga particular
	Traída de auga municipal
	Tendido de teléfono
	Tendido eléctrico de baixa tensión
	Tendido eléctrico de media tensión
	Tendido eléctrico de alta tensión
	Limite de Termo Municipal
	Limite de Parroquia
	Liña limite do núcleo rural

Coordenadas U.T.M. ETRS89. Fuso: 29

FASE: BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA					
TERMO OU ZONA: TRAZO (TRAZO)					
PROVINCIA:	ESCALA:	POLIGONO:	DATA:	ASISTENCIA TÉCNICA:	
A CORUÑA	1/2.000	7	XUÑO 2016	SIAL INGENIERIA, S.L.	
OBSERVACIÓNS: Non existen os predios 267 e 311					
O DIRECTOR TÉCNICO:			A EMPRESA COLABORADORA:		
José Antonio Portos Mourifo (ENXENHEIRO AGRÓNOMO)			Victor M. de la Cruz Vigo (ENXENHEIRO AGRÓNOMO)		